



Герметизация оконных швов

с клеевыми лентами Hanno®-Flashing
DUO Easy 240, FA Easy и FI Easy и их "+"
аналоги



HANNO

Hanno®-Flashing Tapes

Клеевые ленты в ассортименте Hanno®: Flashing Tape DUO Easy 240, FA Easy и FI Easy имеют клеевую полосу по всей поверхности ленты и не требуют никаких дополнительных клеевых соединений на приклеиваемых основаниях.

- сертифицированы в институте окна в Германии ift
- для установки не требуется никакого дополнительного клеевого соединения
- применяется снаружи и изнутри
- защита от дождя и надежная герметичность
- лента растягивается
- ленту можно оштукатуривать/ окрашивать



Для монтажа окна по ГОСТу вам потребуются ленты: клеевые ленты Hanno®-Flashing Tape DUO Easy 240 или Hanno®-Flashing Tape FA Easy или FI Easy (и аналоги) и подходящий изоляционный материал (например, монтажная пена Hanno®-Gun или ПСУЛ Hannoband®-THERM).



Ленту Hanno®-Flashing Tape DUO Easy 240 можно применять снаружи и изнутри, благодаря возможности ленты подстраиваться к влажности. В качестве альтернативы, снаружи можно применять ленту Hanno®-Flashing Tape FA Easy, а изнутри - ленту Hanno®-Flashing Tape FI Easy.



Ленты Hanno® Flashing Tape DUO Easy 240, FA Easy и FI Easy полностью клеевые с одной стороны.

Аналоги ленты могут иметь с противоположной стороны клеевую полосу, которую удобно применять в ситуациях с окнами, где есть выступы.

Клеевая полоса покрыта сверхпрочным материалом.




Сначала определите ширину шва.



Снимите узкий лайнер с клеевой части ленты и плотно прижмите ленту Hapno®-Flashing Tape к оконной раме. Возможно вам потребуется очистить поверхность, прежде чем наносить ленту. Пожалуйста, убедитесь, что имеется достаточное крепление к оконной раме и оконным ребрам соответственно.



Сделайте петлю в каждом углу окна по размеру соответствующего клеевого соединения.



Затем выровняйте окно и повторно проверьте ширину оконного стыка.



Зафиксируйте окно по периметру.



Т.к. клеевые ленты Hanno®-Flashing Tape DUO Easy 240 и DUO Easy+ 240 приспособляются к влажности воздуха, их можно клеить изнутри и снаружи. В качестве альтернативы снаружи можно применять клеевую ленту Hanno®-Flashing Tape FA Easy, а изнутри - ленту FI Easy. Ленты очень легко монтировать, т.к. клеевая полоса идет по всей поверхности ленты.

Обеспечьте минимальную ширину клеевого шва ≥ 15 мм по поверхности оконной рамы.



Заложите нахлест примерно 5 см в местах клеевых соединений.



Затем швы можно заполнить монтажной пеной.



Затем приклейте ленту к конструкции здания. Снимите защитную ленту только, если лента установлена правильно. Необходимо проверить несущую способность основания. Оно должно быть сухим, без пыли, жира, льда и инея. Кроме того, основание не должно быть сильно неровным или иметь открытые швы, которые могут нарушить герметичность соединения. Возможно потребуется выравнивание основания. При сильном отсыревании оснований, а также при температуре обработки ниже +5 °C (41 °F) до -10 °C желательно применять праймер, и провести предварительный тест на адгезию



Чтобы загерметизировать нижний шов, снимите узкий лайнер и прижмите ленту к оконному профилю снизу.



При установке ленты к строительной конструкции оставьте значительный прогиб.



Все швы герметизированы.

Если ленты в последующем будут закрываться штукатуркой, обязательно ознакомьтесь с техпаспортом на материал. Возможно будет ограничение по минимальной толщине, оконные профили или армирующий слой. Важно заранее учесть все особенности.

Скрытые таланты

HANNO – Специалисты в изоляции швов

Hanno Werk GmbH & Co. KG, со штаб-квартирой в городе Лаатцен недалеко от Гановера, Германия, является признанным мировым лидером по продуктам для герметизации строительных швов, звукоизоляции в автомобильной промышленности и машиностроении.

Ассортимент продукции включает хорошо известные и проверенные временем герметичные ленты Hannoband® для герметизации оконных и фасадных швов, высокоэффективные промышленные готовые детали, а также эффективные акустические ленты и полотна для звукоизоляции помещений.



www.hanno.com

Авторизованный дистрибьютор в России ООО "Джифлекс"

Россия, 117405 Москва, Варшавское шоссе 170Г

тел. +7 495 665 29 05

info@gflex.ru

www.gflex.ru



Германия

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Germany

Phone: +49 5102 7000-0

Fax: +49 5102 7000-102

info@hanno.com

www.hanno.com

Австрия

Hanno-Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
2325 Himberg bei Wien
Austria

Phone: +43 2235 86227-0

Fax: +43 2235 86020

hanno@hanno.at

www.hanno.at

Швейцария

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestraße 10
4450 Sissach
Switzerland

Phone: +41 619 7386-02

Fax: +41 619 7386-03

info@hanno.ch

www.hanno.ch

США

HANNO VITO Corp.
80 Pine Street, Floor 24
New York, NY 10005
USA

Phone: +1 646 405-1038

Fax: +1 646 405-1027

info@hanno-vito.com

www.hanno-vito.com



HANNO is IATF 16949
and ISO 9001 certified